



$$① \quad x_2: \frac{m \cdot x_s + m_1 \cdot e_1 \cdot \cos \beta_1 + m_2 \cdot e_2 \cdot \cos \beta_2}{m + m_1 + m_2} = \emptyset$$

$$② \quad y_2: \frac{m_1 \cdot e_1 \cdot \sin \beta_1 + m_2 \cdot e_2 \cdot \sin \beta_2}{m + m_1 + m_2} = \emptyset$$

$$③ \quad D'_{x_2 z_2}: D_{x_2 z_2} + m_1 \cdot e_1 \cdot \cos \beta_1 \cdot l_1 + m_2 \cdot e_2 \cdot \cos \beta_2 \cdot l_2 = \emptyset$$

$$④ \quad D'_{y_2 z_2}: D_{y_2 z_2} + m_1 \cdot e_1 \cdot \sin \beta_1 \cdot l_1 + m_2 \cdot e_2 \cdot \sin \beta_2 \cdot l_2 = \emptyset$$

①, ② ... podmínky statického využívání (středisko hm. v ose rotace)

①, ②, ③, ④ ... podmínky dynamického využívání

→ obecně 8 parametrů: m_1, e_1, β_1, l_1 → 4 parametry volíme
 m_2, e_2, β_2, l_2 (volba není libovolná!)